



COMPONENTES DE LOS REPORTES MOR

Boletín seguridad operacional



Técnicamente existen términos dos términos de FOD

En este boletín se quiere mostrar la definición y la importancia de recolección de FOD (FOREIGN OBJECT DAMAGE).

(Toda la información se puede encontrar en Resolución como MT-2-04-003).

1 FOD “Foreign Object Debris”: Objeto, pieza sustancia, herramienta, residuo, escombros o artículo ajeno a una aeronave o sistema, el cual pueda potencialmente causar daños.

2 FOD “Foreign Object Damage”: Cualquier daño o mal funcionamiento atribuido a un objeto extraño el cual pueda ser expresado en términos físicos o económicos y que puede o no afectar las características de funcionamiento y la seguridad de un producto.





Hangar de Mantenimiento (incluye Laboratorios y talleres) y Plataforma (incluye calle de rodaje)

Laboratorio de Aviónica y TAR APU



Hangar de fabricación de aeronaves (hangar T-90/T-27)

Zona operativa y de transto
Plataforma /Rampa (incluye calle de rodaje)

Hangar de mantnimiento (hangar PDM)



Procedimientos de **detección**

- Recoger todo FOD detectado y depositarlo en las canecas o bolsas de FOD.
- Al caminar a través de la plataforma, hangar de mantenimiento y laboratorios (áreas críticas FOD) debe estar atento a la presencia de FOD.
- Además, cada semana (por lo menos una vez a la semana) el Coordinador de Seguridad Operacional o su delegado coordinará con Control Producción para que todo el personal operativo del hangar realice una caminata en la plataforma, hangar de mantenimiento y laboratorios con el fin de recolectar FOD. Al final de la caminata, Control producción o su delegado entrega la evidencia recolectada al Coordinador de Seguridad Operacional con todos los FOD para cumplir con la disposición final.

Registro de Inspecciones

Al finalizar la jornada de FOD, el inspector o delegado responsable debe diligenciar el formato F-2-04-038 con la evidencia encontrada, observaciones y remitirlo al Coordinador de Seguridad Operacional o su delegado quien hace la descripción, pesaje o tamizaje de los elementos identificados y observaciones adicionales.

Las áreas de programación, ingeniería, mantenimiento y demás áreas encargadas de la coordinación de la jornada de FOD, se le informará cualquier notificación al formato Registro de Actividades para Prevención de FOD. F-2-04-038.

