

PRESIÓN

La "Presión" es una de las 12 causas principales de errores humanos de mantenimiento.





La "presión" de mantenimiento siempre ha sido un factor en el mundo del mantenimiento, ya sea por parte de la gerencia, los compañeros de trabajo o su vida personal.

Si está familiarizado con la Docena sucia, recordará que la "Presión" es una de las 12 causas principales de errores humanos de mantenimiento.

Tienes que ser capaz de reconocer y lidiar con esas presiones.

Sin control, la presión eventualmente conducirá a resultados catastróficos. Esté alerta para repensar y reconocer sus presiones actuales, ya sean internas o externas.



En serio, considere qué efecto tendrá en su desempeño como mecánico antes de que resulte en un peligro para su seguridad o la de los demás.

FACTOR HUMANO

LA PRESIÓN

Las demandas de tiempo o producción pueden llevar a priorizar la rapidez sobre la calidad.

Ejemplo:

Técnicos apresuran una inspección antes de que un avión regrese al servicio, omitiendo detalles.

***El aumento de la carga de trabajo agrava con frecuencia la presión.**

¿QUÉ MEDIDAS DEBEMOS ADOPTAR?

- 1 • No te presiones.
- 2 • Si crees que necesitas más tiempo, comunícalo.
- 3 • Pide ayuda si no tienes tiempo suficiente.